


Все для коробок! Упакуйте товар правильно!

Успешные отгрузки начинаются с правильной упаковки в ровные коробки.



Показан заклещик с левым выходом продукции



Контролируемое перемещение коробки

Подпружиненные боковые приводные ремни подхватывают короб на входе. Особая конструкция приводных ремней отыгрывает погрешность и неровности картона.



Предварительное сгибание коротких клапанов

Благодаря предварительному сгибанию переднего, узкого клапана может быть использован широкий и тонкий гофрокартон. Это помогает избежать повреждения короба и остановки процесса.



Закрывание верха


Боковые приводные ремни перемещают короб под специальные направляющие из нержавеющей стали. Благодаря равномерному перемещению, длинные клапана идеально закрываются.



Простая замена клейкой ленты и головки


Быстрая и безопасная замена заклеивающей головки или устранения затора. Нажав одну кнопку, верхнее устройство закрывания клапанов создает пространство, необходимое оператору для замены клейкой ленты или, чтобы убрать застрявшую коробку.

Техническая спецификация



Размеры коробов

	Минимум	Максимум
Длина (A)	200 мм	650 мм
Ширина (B)	120 мм	510 мм
Высота (H)	120 мм	600 мм



Производительность

Максимум 30 коробов в минуту

Тип заклеивания

Клейкая лента

Подключение

Электрическое: 3 x 400В, 50Гц + 3 + Н
Сжатый воздух: 6 бар
Сечение: 1/4

Размеры машины

Длина: 1830 мм
Ширина: 883 мм
Высота: 1800 мм ±30 мм
Высота выхода: 600 мм ±30 мм

Условия эксплуатации

Машина предназначена для эксплуатации в сухом помещении при температуре от +3°C до +40°C